

GM Accessories

GM Service Parts Operations
6200 Grand Pointe Dr., Grand Blanc, MI 48439

Hood Deflector

Parts List	Quantity
Hood Deflector	1
Metal Center Clips	2
Screw Plugs	2
Self Tapping Screws	2
Washers	4
Nut Inserts	4
Metal Wing Clips	2
Screws	4
Tape Large	4
Tape Small	2
Wipe	2

Installation Instructions

1. Open and thoroughly clean the hood. Trial fit Hood Deflector centrally onto hood. Note the two center holes in the underside of the hood that correspond to the holes in the Hood Deflector. Also take note of the metal wing clip outer positions. Remove Hood Deflector. See Figure 1.

FIGURE 1

2. At the previously noted center clip positions, clean the areas on hood lip with alcohol wipe provided and wipe away any residue with a dry clean cloth. Adhere the large abrasive resistant tape onto the center clip positions on hood. Fold tape over so approximately half of each strip is adhered to the outside and half to the underside of hood. See Figure 2.

FIGURE 2

3. Install the nut insert into the center metal clips. Fit the center metal clips. Do this by placing the clip over the lip of the hood, then applying pressure to the lower leg of the clip, guiding the lower leg of the clip into the large hole in the underside of the hood. Slide each clip fully into its correct position and lock the center metal clips in place with the screw plugs and self tapping screws provided. See Figure 3.

IMPORTANT: Ensure that the clips are positioned over abrasive resistant tape and do not come in contact with hood paint. Failure to do this may result in permanent paint damage.

FIGURE 3

Hood Deflector

IR 08OC05

PART NO.

19131199

SHEET

1

OF **6**

SUP276a

FIGURE 4

LARGE ABRASIVE RESISTANT TAPE
HOOD SCREW PLUG
SELF TAPPING SCREW
HOOD DEFLECTOR
SCREW
WASHER
NUT INSERT

5. At the previously noted wing clip positions, directly below the outer holes in the Hood Deflector, clean the areas on hood lip with the alcohol wipe provided and wipe away any residue with a dry clean cloth. Adhere the large abrasive resistant tape onto the wing clip positions on hood. Fold tape over so approximately half of each strip is adhered to the outside and half to the underside of hood. See Figure 5.

FIGURE 5

6. Install the nut insert into the metal wing clips. See Figure 6.

FIGURE 6

NUT INSERT
METAL WING CLIP

7. Apply the small abrasive resistant tape to the hood deflector. Failure to do this may result in permanent paint damage.

FIGURE 7

LARGE ABRASIVE RESISTANT TAPE
HOOD
NUT INSERT
METAL WING CLIP

8. Secure the Hood deflector to the metal wing clips with small screws & washers provided. See Figure 8. **DO NOT OVERTIGHTEN SCREWS.**

FIGURE 8

WASHER
SCREW
HOOD DEFLECTOR
HOOD
METAL WING CLIP
LARGE ABRASIVE RESISTANT TAPE

9. Locate the two bumpons on the under surface of the hood deflector that are contacting the hood. Clean the areas on the hood directly under the bumpons with the alcohol wipe provided and wipe away any residue with a dry clean cloth. Adhere the small abrasive resistant tape onto the hood surface directly under each bumpson so that the bumpson rests on the tape and not on the hood surface.

10. To remove, reverse the procedure.

Hood Deflector

IR 080C05 **PART NO.** **19131199** **SHEET** **2** **OF** **6**

Vis d'obturation	2
Vis auto-taraudeuses	2
Rondelles	4
Clavettes à écrou	4
Attaches ailées métalliques	2
Vis	4
Gros ruban	4
Petit ruban	2
Tampon alcoolisé	2

Consignes d'installation

- Ouvrir le capot et le nettoyer à fond. Effectuer un ajustage d'essai du pare-gravier et pare-insectes sur la partie centrale du capot. Prendre note, sur le côté inférieur du capot, des deux trous centraux qui correspondent aux trous dans le pare-gravier et pare-insectes. Prendre également note des positions extérieures des attaches ailées métalliques. Retirer le pare-gravier et pare-insectes. Se reporter à la Figure 1.

FIGURE 1

Diagram illustrating the installation of the capot. It shows the capot with the central opening (VIS D'OBTURATION) and the positions of the winged metal fasteners (ATTACHES AILÉES MÉTALLIQUES) and the central metal fasteners (ATTACHES MÉTALLIQUES CENTRALES).

- Aux emplacements déjà notés des attaches centrales, nettoyer les surfaces de la levrière du capot au moyen des tampons alcoolisés fournis et essuyer tout résidu à l'aide d'un linge propre et sec. Coller le gros ruban résistant aux abrasions sur les positions d'attaches centrales du capot. Replier le ruban de manière à ce qu'environ la moitié de chaque bande soit collée sur l'extérieur, et l'autre moitié sur le côté inférieur du capot. Se reporter à la Figure 2.

FIGURE 2

Diagram illustrating the application of the abrasion-resistant tape (GROS RUBAN RÉSISTANT AUX ABRASIONS) to the central fasteners (ATTACHES MÉTALLIQUES CENTRALES). The diagram shows the tape being applied to the central fasteners, with the winged metal fasteners (ATTACHES AILÉES MÉTALLIQUES) and the central metal fasteners (ATTACHES MÉTALLIQUES CENTRALES) also visible. The diagram also shows the capot with the central opening (VIS D'OBTURATION) and the positions of the winged metal fasteners (ATTACHES AILÉES MÉTALLIQUES) and the central metal fasteners (ATTACHES MÉTALLIQUES CENTRALES).

Accessories

Français

Service Parts Operations
 6200 Grand Pointe Dr., Grand Blanc, MI 48439

4. Réinstaller le pare-gravier et pare-insectes sur la partie centrale du capot. Fixer le pare-gravier et pare-insectes aux attaches métalliques centrales à l'aide des vis et rondelles fournies. Se reporter à la Figure 4.

FIGURE 4

5. Aux emplacements déjà notés des attaches ailées, immédiatement en-dessous des trous extérieurs du pare-gravier et pare-insectes, nettoyer les surfaces de la levure du capot au moyen des tampons alcoolisés fournis et essuyer tout résidu à l'aide d'un linge propre et sec. Coller le gros ruban résistant aux abrasions sur les positions d'attaches ailées du capot. Replier le ruban de manière à ce qu'environ la moitié de chaque bande soit collée sur l'extérieur, et l'autre moitié sur le côté inférieur du capot. Se reporter à la Figure 5.

FIGURE 5

6. Installer la clavette à écrou dans les attaches ailées métalliques. Se reporter à la Figure 6.

FIGURE 6

7. Faire glisser les attaches ailées métalliques par-dessus le rebord du capot, aux emplacements déjà notés de celles-ci. Se reporter à la Figure 7.

IMPORTANT : S'assurer que les attaches sont positionnées au-dessus du ruban résistant à l'abrasion et qu'il n'y a aucun contact entre celles-ci et la surface peinte du capot. Le défaut de ce faire pourrait entraîner un dommage permanent à la peinture.

FIGURE 7

8. Fixer le pare-gravier et pare-insectes aux attaches ailées métalliques à l'aide des petites vis et rondelles fournies. Se reporter à la Figure 8. **NE PAS SERRER LES VIS À L'EXCÈS.**

FIGURE 8

9. Sur la surface inférieure du pare-gravier et pare-insectes, repérer les deux butoirs qui touchent au capot. À l'aide des tampons alcoolisés fournis, nettoyer les zones du capot situées immédiatement en-dessous des butoirs et essuyer tout résidu à l'aide d'un linge propre et sec. Coller le petit ruban résistant à la corrosion sur la surface du capot immédiatement en-dessous de chaque butoir de manière à ce que ce dernier repose sur le ruban et non sur la surface du capot.

10. Inverser la procédure de pose pour effectuer la dépose.

Hood Deflector

IR 080C05

PART NO.

19131199

SHEET

4

OF

6

Arandelas	4
Insertos de tuercas	4
Sujetadores laterales de metal	2
Tornillos	4
Cinta grande	4
Cinta pequeña	2
Trozo	2

Instrucciones de instalación

1. Abra y limpie completamente el cofre. Intente ajustar el deflector del cofre centrado sobre el cofre. Tome nota de los dos agujeros centrales en la parte inferior del cofre que corresponden a los agujeros del deflector del cofre. También tome nota de las posiciones exteriores de los sujetadores laterales de metal. Desinstale el deflector del cofre. Consulte la figura 1.

FIGURA 1

FIGURA 2

2. En las posiciones de los sujetadores centrales que se anotaron anteriormente, limpie las áreas del borde del cofre con la toalla impregnada en alcohol que se incluye y limpie los residuos con un trapo limpio y seco. Pegue la cinta grande, resistente al roce, sobre las posiciones de los sujetadores centrales en el cofre. Doble la cinta para que quede aproximadamente la mitad de cada franja pegada a la parte de afuera y la otra mitad a la parte de abajo del cofre. Consulte la figura 2.

IMPORTANTE: Asegúrese de que los sujetadores estén colocados sobre la cinta resistente al roce y que no toquen la pintura del cofre. De no hacerlo podría ocasionar daño permanente a la pintura.

FIGURA 3

FIGURA 4

FIGURA 5

Hood Deflector

IR 08OC05 PART NO. **19131199** SHEET **5** OF **6**

GM Accessories

Service Parts Operations
6200 Grand Pointe Dr., Grand Blanc, MI 48439

4. Vuelva a instalar el deflector del cofre en el centro del cofre. Asegure el deflector del cofre en los sujetadores centrales de metal, utilizando los tornillos y arandelas que se

7. Deslice los sujetadores laterales de metal sobre el borde del cofre y anote las posiciones de los sujetadores laterales. Consulte la figura 7.

5. En las posiciones de los sujetadores laterales, directamente debajo de los agujeros exteriores del deflector del cofre, limpie las áreas del borde del cofre con la toalla impregnada en alcohol que se proporciona y limpie los residuos con un trapo limpio y seco. Pegue la cinta grande resistente al roce sobre las posiciones de los sujetadores laterales en el cofre. Doble la cinta para que quede aproximadamente la mitad de cada franja pegada a la parte de aluera y la otra mitad a la parte de abajo del cofre. Consulte la figura 5.

FIGURA 5

6. Instale el inserto de tuerca en los sujetadores laterales de metal. Consulte la figura 6.

FIGURA 6

8. Asegure el deflector del cofre en los sujetadores laterales de metal con las arandelas y tornillos pequeños que se incluyen. Consulte la Figura 8. **No APIRIETE DEMASIADO LOS TORNILLOS.**

FIGURA 8

9. Coloque los dos toques en la parte de debajo de la superficie del deflector del cofre que está tocando el cofre. Limpie las áreas del cofre, directamente debajo de los toques con la toalla impregnada en alcohol que se incluye y limpie los residuos con un trapo limpio y seco. Pegue la cinta pequeña resistente al roce sobre la superficie del cofre, directamente debajo de cada tope de manera que el tope se apoye en la cinta y no en la superficie del cofre.

10. Para la desinstalación, invierta el procedimiento.